

Konsole für WS Plus

Wenn eine gesamte Konsole montiert wird kann ein **WS Plus** Formiergas- Zylinder ohne Probleme durch verschiedene Bögen gezogen werden. Es ist sehr wichtig, dass die Kugeln korrekt montiert werden. Die Kugeln müssen 3 mm von der Rohrwand entfernt sein. Dies macht das Ziehen der Werkzeuge über die Schweißnaht möglich. In extrem problematischen Bögen kann ein Ziehball neben der Konsole verwendet werden.



Artikelbezeichnung	Artikelcode
8-9" (6 Kugeln)	SC1201005
10" (6 Kugeln)	SC1201010
11" (6 Kugeln)	SC1201011
12-16" (6 Kugeln)	SC1201012
18-24" (8 Kugeln)	SC1201015
32-36" (12 Kugeln)	SC1201020

Zubehör



Artikelbezeichnung	Artikelcode
SC Zugseil VA 3/5 10 m iso. (Edelstahl)	SC1710010
SC Zugseil VA 3/5 20 m iso. (Edelstahl)	SC1710019
SC Edelstahl- Karabinerhaken rostfrei	SC1710020
SC Edelstahl- Karabinerhaken Quickklink 4 mm	SC1710021
SC Formiergasschlauch Meterware	SC1710031
SC Formiergasschlauch 10 m	SC1710035